

**Сведения о количестве аварийных отключений в электрических сетях
АО «Завод «Красное Сормово» за 2016 год**

Трансформаторные подстанции, кабельные линии	Количество аварийных отключений, шт.	Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, тыс. кВтч
Выключатель - 6кВ ГПП-2 "Дубравная" яч. 38 ф. 638	1	0,0225
Выключатель - 6кВ ГПП-2 "Дубравная" яч. 43 ф. 643	1	0,1305

Основные причины аварийных отключений:

- Старение изоляции электрооборудования – 50 %.
- По вине сторонних потребителей – 50 %
- Воздействие посторонних лиц, организаций – 0 %.
- Прочие – 0 %.

Основные мероприятия по устранению аварийных отключений:

1. Выполнение программ ремонтов и реконструкции в полном объеме с целью снижения старения электрических сетей.
2. Повышение уровня оперативного управления.
3. Реализация целевых программ:
 - замена морально и физически устаревшего электрооборудования;
 - развитие диагностики электрооборудования;
 - замена систем релейной защиты и автоматики;
4. Проведение технического освидетельствования электрооборудования, отработавшего нормативный срок службы.